

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日:

2019年 3月 12日

販売名 サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒ オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	Ver. 3.1 Ver. 3.1 Ver. 1.0	製造番号 : 300492 作業年月日 : 2019年 3月 12日 納入年月日 : 2015年 3月 27日
顧客名	南和病院 御中	ご担当 : 院長先生 様	
所在地	奈良県吉野郡大淀町福神1番地181	電話番号 : 0747-54-5800	
作業区分	有償 ☒ 無償 ☐ 保証期間 ☐ 作業時間 / Hr		
出張・引取	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 2回目 修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	定期点検シール記入 ☒ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 609
アルコールライン	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水位センサー	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
清掃	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
トレー	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	前回交換日/交換回数	2016年3月9日 / 89
殺菌槽 LED	正常 ☒	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0207 / To2C

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

専用給排水。

CF-H260AI x2, GIF-H260, EG-J80NW2, Advancia, LUCE RA CV-260SL
保管庫、体外け Hinatani, 用度課に声掛け必須(実施前)

装置 情報	交換後運転回数: 211 回	更新 (リセット) 実施・未実施	消毒: 39 回	消毒+アル: 261 回
	リークチェック: 226 回	自己洗浄: 0 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計 15112183 ☒	1個
交換後 No. 18013018	
オゾンセンサー 151109-010 ☒	1個
交換後 No. 140527-005	
給水フィルター ☐	1本
(中空糸・活性炭・糸巻)	

交換部品名称	交換・数量
オゾン分解触媒 ☒	1個
接続コネクタ: 水槽側 ☐	1個
接続コネクタ: チューブ側 ☐	1個
オゾン水濃度計用フィルタ ☐	1個
排水フィルター ☐	1個
(従来型・新型)	

交換部品名称	交換・数量
排水栓 ☒	1個
エアフィルター ☐	1個
水フィルター ☐	1個
吸盤 ☒	1個
マニホールド周辺チューブ ☐	1セット
	☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

31年 3月 12日

ご署名

東 リサ

印

修理業者

新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者

奥田