

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 :

2019年 3月 19日

販売名 サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒	Ver. 3.1	製造番号 : 100737
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐	Ver. 3.1	作業年月日 : 2019年 3月 19日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	Ver. 1.0	納入年月日 : 2013年 3月 29日
顧客名	津田クリニック 御中		ご担当 : 院長先生 様
所在地	和歌山県紀の川市桃山町神田156		電話番号 : 0736-66-3111
作業区分	有償 ☒ 無償 ☐ 保証期間 ☐ 作業時間 2 Hr		
	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 3回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目					
フタロック	正常	☒	エアライン	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 601
アルコールライン	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
オゾンセンサ	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	排気ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.72 ppm
水位センサー	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
水漏れ確認	正常	☒	電源コード	正常	☒
清掃	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
トレー	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	前回交換日/交換回数	2017年2月29日 / 71回	
殺菌槽 LED	正常	☒	運転プログラムバージョン	正常	☒ Ver. 0107 / TO3D

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

vet. 0107 / Tol. A => 0107 / To 3D
 シック排水, 専用給水.
 S/N 087374H023060
 => 124824C052638

装置 情報	交換後運転回数 : 5 / 回	更新 (リセット) (実施) ・未実施	消毒 : 227 / 回	消毒+7L : 0 / 回
	リークチェック : 0 / 回	自己洗浄 : 5 / 回	アルコール単独 : 0 / 回	エア単独 : 0 / 回

交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計 11060669 ☒	1個
交換後 No. 15122213	
オゾンセンサー 140107-004 ☒	1個
交換後 No. 130111-024	
給水フィルター ☐	1本
(中空糸・活性炭・糸巻)	

交換部品名称	交換・数量
オゾン分解触媒 ☒	1個
接続コネクタ; 水槽側 ☐	1個
接続コネクタ; チューブ側 ☐	1個
オゾン水濃度計用フィルタ ☒	1個
排水フィルター ☐	1個
(従来型・新型)	

交換部品名称	交換・数量
排水栓 ☒	1個
エアフィルター ☐	1個
水フィルター ☐	1個
吸盤 ☒	1個
マニホールド周辺チューブ ☒	1セット
☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2019年 3月 19日

ご署名 津田政彦 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
 大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
 TEL : 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	奥田