

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2019年 2月 6日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300770
作業年月日	2019年 2月 6日		作業時間	: Hr
顧客名	中西医院 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	滋賀県彦根市芹橋2丁目9番14号		電話番号	: 0749-22-1152
販売店			ご担当	様
納入年月日	2016年 2月 23日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	2回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 623
アルコールライン	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水位センサー	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
清掃	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	前回交換日/交換回数	
殺菌槽 LED	正常 ☒	プログラムVer	正常 ☒ 0207 / T03C
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数: 55 回	更新(リセット) 実施 ☒ ・未実施 ☐	消毒: 85 回	消毒+7L: 88 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 0 回	7L単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	< 交換部品製造番号 >
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO.13081501 → NO.15122198
排水フィルター		☐	1個	オゾンセンサ NO.140526-009 → NO.130528-017
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
マニホールド周辺チューブ		☐	1セット	排水フィルター、給水フィルター-の6点は製造番号なし
インバータ基板		☒	1個	インバータ基板 NO. T2 ECZSK → NO. T2 GKZSL

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2019 年 2月 6日

医療法人 中西医院

中西 正喜

彦根市彦根2丁目9-14

TEL 0749-22-1152

ご署名

責任技術者 1152 作業者

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311