

# 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2019年 2月 4日

|       |                                          |                               |                                                                  |                                               |
|-------|------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000                      |                               | 製造番号                                                             | : 100418                                      |
| 作業年月日 | 2019年 2月 4日                              |                               | 作業時間                                                             | : Hr                                          |
| 顧客名   | まいづる協立診療所 御中                             |                               | ご担当                                                              | : 院長先生 様                                      |
| 所在地   | 京都府舞鶴市字上安小字水力199-30                      |                               | 電話番号                                                             | : 0773-76-7883                                |
| 販売店   |                                          |                               | ご担当                                                              | 様                                             |
| 納入年月日 | 2012年 1月 31日                             | 保証期間                          | 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品                                           |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> | 総合点検 <input type="checkbox"/> | 7回目                                                              | 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/>              | 点検のみ <input type="checkbox"/> | その他 <input type="checkbox"/>                                     | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>               |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

|          |    |                                     |              |                  |                                                 |
|----------|----|-------------------------------------|--------------|------------------|-------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | エアライン        | 正常               | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン水濃度計動作    | 正常               | <input checked="" type="checkbox"/> バルブ数 335    |
| アルコールライン | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 排水栓、排水ライン    | 正常               | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| オゾンセンサ   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 細管送水ライン      | 正常               | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 排気ライン        | 正常               | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン濃度        | 正常               | <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.73 ppm |
| 水位センサー   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 異常音、振動       | 正常               | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水漏れ確認    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常               | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃       | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌チューブ類      | 正常               | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレイ      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | マニホールド周辺チューブ | 正常               | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 前回交換日/交換回数   | 2017/2/7 / 1644回 |                                                 |
| 殺菌槽 LED  | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | プログラムVer     | 正常               | <input checked="" type="checkbox"/> 0107 / T03P |

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

|      |                |                                                                              |              |               |
|------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 装置情報 | 交換後運転回数: 237 回 | 更新（リセット）実施 <input checked="" type="checkbox"/> ・未実施 <input type="checkbox"/> | 殺菌: 855 回    | 殺菌+アル: 1248 回 |
|      | リークチェック: 0 回   | 自己洗浄: 471 回                                                                  | アルコール単独: / 回 | エア単独: 0 回     |

| 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量   | 交換部品製造番号                            |
|--------------|-------|-------------------------------------|------|-------------------------------------|
| 定期交換部品セット    |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1セット | オゾン水濃度計 NO.14031725 → NO.11100803   |
| 給水フィルター      |       | <input type="checkbox"/>            | 1個   | オゾンセンサ NO.20822-018 → NO.140429-001 |
| マニホールド周辺チューブ |       | <input type="checkbox"/>            | 1セット | オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、        |
| タッチパネル       |       | <input type="checkbox"/>            | 1個   | 給水フィルターの5点は製造番号なし                   |
|              |       | <input type="checkbox"/>            |      | タッチパネル NO. → NO.                    |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2019年 2月 4日

ご署名 長谷川 孝子

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店  
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1  
TEL: 06-6228-3311

| 責任技術者 | 作業者 |
|-------|-----|
|       | 由井  |