

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2018年 10月 15日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300769	
作業年月日	2018年 10月 15日		作業時間	:	Hr
顧客名	渡辺クリニック 御中		ご担当	:	院長先生 様
所在地	兵庫県神戸市灘区深田町2丁目2-19		電話番号	:	078-854-0566
販売店			ご担当	:	様
納入年月日	2016年 11月 16日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	2回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED 正常 ☒ エアライン 正常 ☒ オゾン水濃度計動作 正常 ☒ 排水栓、排水ライン 正常 ☒ 細管送水ライン 正常 ☒ 排気ライン 正常 ☒ オゾン濃度 正常 ☒ 異常音、振動 正常 ☒ 電源コード 正常 ☒ 殺菌チューブ類 正常 ☒ マニホールド周辺チューブ 正常 ☒ プログラムVer 正常 ☒ バブル数 458 履歴 0.68 ppm 0207 / T03C
酸素ライン	正常	☒	
アルコールライン	正常	☒	
オゾンセンサ	正常	☒	
給水ライン	正常	☒	
濃度計流量	正常	☒	
水位センサー	正常	☒	
水漏れ確認	正常	☒	
清掃	正常	☒	
トレー	正常	☒	
殺菌槽コネクタ	正常	☒	
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置情報	交換後運転回数: 346 回	更新(リセット)実施・未実施	消毒: 154 回	消毒+アル: 485 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 0 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO.12010846 → NO.51809024
排水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO.120829-009 → NO.160913-002
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
マニホールド周辺チューブ		☐	1セット	
		☐		

お客様ご確認署名欄 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	神戸市灘区深田町2丁目2-1 渡辺クリニック 渡辺 典 雅 ご署名 電話 078-854-0566
--	---

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山