

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2018年 10月 26日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	: 100208
作業年月日	2018年 10月 26日		作業時間	: Hr
顧客名	アサゴエ内科消化器科クリニック 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	兵庫県神戸市灘区福住通5-4-10		電話番号	: 078-861-8862
販売店			ご担当	様
納入年月日	2010年 10月 20日	保証期間	内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/>	付属品
作業区分	保守点検 <input checked="" type="checkbox"/>	総合点検 <input type="checkbox"/>	8回目	定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/>
出張・引取	修理 <input type="checkbox"/>	点検のみ <input type="checkbox"/>	その他 <input type="checkbox"/>	修理表示貼付 <input type="checkbox"/>

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目					
フタロック	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	殺菌槽 LED	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
酸素ライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	エアライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
アルコールライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	オゾン水濃度計動作	正常	<input checked="" type="checkbox"/> バルス数 445
オゾンセンサ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	排水栓、排水ライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
給水ライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	細管送水ライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
濃度計流量	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	排気ライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
水位センサー	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	オゾン濃度	正常	<input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	異常音、振動	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
清掃	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	電源コード	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
トレー	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	殺菌チューブ類	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
殺菌槽コネクタ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	マニホールド周辺チューブ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
			プログラムVer	正常	<input checked="" type="checkbox"/> 0107-T030

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数: 46 回	更新(リセット)実施・未実施	殺菌: 63 回	殺菌+7L: 533 回
	リークチェック: 1 回	自己洗浄: 14 回	7L単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	< 交換部品製造番号 >
定期交換部品セット		<input checked="" type="checkbox"/>	1セット	オゾン水濃度計 NO. 10120503 → NO. 57809070
給水フィルター		<input type="checkbox"/>	1個	オゾンセンサ NO. 150212-004 → NO. 151109-019
マニホールド周辺チューブ		<input type="checkbox"/>	1セット	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、給水フィルターの5点は製造番号なし
		<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>		

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

30年 10月 26日

ご署名: 伊藤 健助

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
 大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
 TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山