

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日:

2019年 4月 10日

販売名 サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐	Ver. 3.1	製造番号	: 300307	
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	Ver. 3.1	作業年月日	: 2019年 4月 10日	
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	Ver. 1.0	納入年月日	: 2014年 5月 23日	
顧客名	おくクリニック 御中			ご担当	: 院長先生 様
所在地	和歌山県海南市名高243			電話番号	: 073-483-5421
作業区分	有償 ☒	無償 ☐	保証期間 ☐	作業時間	1.5 Hr
	保守点検 ☒	総合点検 ☐	5回目	定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	☒	エアライン	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☐ パルス数 625
アルコールライン	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
オゾンセンサ	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	排気ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.70 ppm
水位センサー	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
水漏れ確認	正常	☒	電源コード	正常	☒
清掃	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
トレイ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	前回交換日/交換回数	2017/4/12 / 1417回	
殺菌槽 LED	正常	☒	運転プログラムバージョン	正常	☒ Ver. 0204 / 704C

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

専用給排水

装置	交換後運転回数: 887 回	更新 (リセット) 実施・未実施	消毒: 1155 回	消毒+アル: 1889 回
情報	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 1174 回	アルコール単独: 48 回	エア単独: 5 回

交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計 13081484 ☒	1個	オゾン分解触媒	☒ 1個	排水栓	☒ 1個
交換後 No. 1609 2506		接続コネクタ; 水槽側	☐ 1個	エアフィルター	☐ 1個
オゾンセンサー 151224-002 ☒	1個	接続コネクタ; チューブ側	☐ 1個	水フィルター	☐ 1個
交換後 No. 140606-007		オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1個	吸盤	☒ 1個
給水フィルター ☐	1本	排水フィルター	☐ 1個	マニホールド周辺チューブ	☒ 1セット
(中空糸・活性炭・糸巻)		(従来型・新型)			☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

和歌山県海南市名高243
(医)喜生会 おくクリニック

ご署名 奥 喜 全

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者 作業者

奥田