

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：

2019年 4月 15日

販売名 サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐	Ver. 3.1	製造番号	: 300559	
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	Ver. 3.1	作業年月日	: 2019年 4月 15日	
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	Ver. 1.0	納入年月日	: 2015年 4月 24日	
顧客名	くしもと町立病院 御中			ご担当	: 院長先生 様
所在地	和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台691番地7			電話番号	: 0735-62-7111
作業区分	有償 ☒	無償 ☐	保証期間 ☐	作業時間 / Hr	
	保守点検 ☒	総合点検 ☐	4回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 880
アルコールライン	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水位センサー	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
清掃	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
トレー	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	前回交換日/交換回数	2017/4/21 / 1705回
殺菌槽 LED	正常 ☒	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0205 / To2C

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

廻2→廻3 内視鏡検査。担当：臨床工学科 丸尾氏。
壁掛け器 コイケ、テスト型掛クレーン。

装置	交換後運転回数： 825 回	更新（リセット）実施・未実施	消毒： 1416 回	消毒+7L： 1946 回
情報	リークチェック： 1911 回	自己洗浄： 368 回	アルコール単独： 27 回	エア単独： 28 回

交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計 14081872 ☒	1個	オゾン分解触媒 ☒	1個	排水栓 ☒	1個
交換後 No. 16082476		接続コネクタ：水槽側 ☒	1個	エアフィルター ☐	1個
オゾンセンサー 14104-004 ☒	1個	接続コネクタ：チューブ側 ☒	1個	水フィルター ☐	1個
交換後 No. 140905-007		オゾン水濃度計用フィルタ ☒	1個	吸盤 ☒	1個
給水フィルター ☐	1本	排水フィルター ☐	1個	マニホールド周辺チューブ ☐	1セット
(中空糸・活性炭・糸巻)		(従来型・新型)			

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2019年 4月 15日

ご署名

丸尾 泰弘



修理業者

新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL : 06-6228-3311

責任技術者

作業者

奥田