

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

2019年 4月 23日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300660
作業年月日	2019年 4月 23日		作業時間	: 2.5 Hr
顧客名	和歌山生協病院 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	和歌山県和歌山市有本143-1		電話番号	: 073-471-7711
販売店			ご担当	様
納入年月日	2015年 10月 16日	保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/>	付属品	
作業区分	保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 4回目	定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/>		
出張・引取	修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/>	修理表示貼付 <input type="checkbox"/>		

不具合状況、依頼内容、異常履歴
 E:201 起動時給水異常 10/14

不具合原因、作業内容

点検項目					
フタロック	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	エアライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
酸素ライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	オゾン水濃度計動作	正常	<input checked="" type="checkbox"/> パルス数 602
アルコールライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	排水栓、排水ライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
オゾンセンサ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	細管送水ライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
給水ライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	排気ライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
濃度計流量	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	オゾン濃度	正常	<input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.68 ppm
水位センサー	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	異常音、振動	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
水漏れ確認	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	電源コード	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
清掃	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	殺菌チューブ類	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
トレイ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	マニホールド周辺チューブ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
殺菌槽コネクタ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	前回交換日/交換回数	2018/6/13 / 4862回	
殺菌槽 LED	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	プログラムVer	正常	<input checked="" type="checkbox"/> 0207 / To2c

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項
 内視鏡室 シマダ主任 井戸水
 槽内茶色 (オゾンとミネラルが反応)

装置情報	交換後運転回数: 1634 回	更新 (リセット) 実施 <input checked="" type="checkbox"/> ・未実施 <input type="checkbox"/>	消毒: 4132 回	消毒+アル: 2364 回
	リークチェック: 1874 回	自己洗浄: 1187 回	アルコール単独: 20 回	エア単独: 5 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		<input checked="" type="checkbox"/>	1セット	オゾン水濃度計 NO. 1605 2339 → NO. 1207 1106
排水フィルター (新型)		<input checked="" type="checkbox"/>	1個	オゾンセンサ NO. 140219-013 → NO. 120710-012
給水フィルター		<input type="checkbox"/>	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
マニホールド周辺チューブ		<input checked="" type="checkbox"/>	1セット	
排水ホース		<input checked="" type="checkbox"/>		

お客様ご確認署名欄
 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2019年 4月 23日
 署名 阪口 智哉

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
 大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
 TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	奥田