

# 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

2019年 6月 6日

|       |                                                                                        |                                                                       |      |                |  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|----------------|--|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000                                                                    |                                                                       | 製造番号 | : 100745       |  |
| 作業年月日 | 2019年 6月 6日                                                                            |                                                                       | 作業時間 | : / Hr         |  |
| 顧客名   | 明日香村国民健康保険診療所 御中                                                                       |                                                                       | ご担当  | : 院長先生 様       |  |
| 所在地   | 奈良県高市郡明日香村立部745                                                                        |                                                                       | 電話番号 | : 0744-54-3005 |  |
| 販売店   |                                                                                        |                                                                       | ご担当  | 様              |  |
| 納入年月日 | 2013年 6月 27日                                                                           | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品  |                |  |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 6 回目            | 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/>                         |      |                |  |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>                                       |      |                |  |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

|          |    |                                     |              |                  |                                                 |
|----------|----|-------------------------------------|--------------|------------------|-------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | エアライン        | 正常               | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン水濃度計動作    | 正常               | <input type="checkbox"/> パルス数 486               |
| アルコールライン | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 排水栓、排水ライン    | 正常               | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| オゾンセンサ   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 細管送水ライン      | 正常               | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 排気ライン        | 正常               | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン濃度        | 正常               | <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.68 ppm |
| 水位センサー   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 異常音、振動       | 正常               | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水漏れ確認    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常               | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃       | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌チューブ類      | 正常               | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレイ      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | マニホールド周辺チューブ | 正常               | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 前回交換日/交換回数   | 2018/6/21 / 405回 |                                                 |
| 殺菌槽 LED  | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | プログラムVer     | 正常・0107 / ToxC   |                                                 |

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

アルコールキャップ 青へ。オートクレーブ：セフリー。ネブライザー：NLS-V17  
送気送水アダプターのパッキン劣化。

|          |               |                                                     |              |              |
|----------|---------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数： 86 回 | 更新（リセット） <input checked="" type="checkbox"/> 実施・未実施 | 殺菌： 269 回    | 殺菌＋アル： 222 回 |
|          | リークチェック： 5 回  | 自己洗浄： 254 回                                         | アルコール単独： 3 回 | エア単独： 0 回    |

| 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量   | ＜ 交換部品製造番号 ＞                           |
|--------------|-------|-------------------------------------|------|----------------------------------------|
| 定期交換部品セット    |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1セット | オゾン水濃度計 NO. 12091175 → NO. 12040953    |
| 給水フィルター      |       | <input type="checkbox"/>            | 1個   | オゾンセンサ NO. 140805-018 → NO. 161018-015 |
| マニホールド周辺チューブ |       | <input type="checkbox"/>            | 1セット | オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、           |
| タッチパネル       |       | <input type="checkbox"/>            | 1個   | 給水フィルターの5点は製造番号なし                      |
|              |       | <input type="checkbox"/>            |      | タッチパネル S/N: → S/N:                     |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2019年 6月 6日

奈良県高市郡明日香村大字立部745番地  
明日香村国民健康保険診療所

ご署名

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店  
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1  
TEL : 06-6228-3311

| 責任技術者 | 作業者 |
|-------|-----|
|       | 奥田  |