

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2019年 1月 16日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	: 100570
作業年月日	2019年 1月 16日		作業時間	: Hr
顧客名	かよう内科・小児科 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	大阪府大阪市旭区清水4-3-29		電話番号	: 06-6954-7776
販売店			ご担当	様
納入年月日	2013年 2月 1日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 6回目	定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	エアライン	正常 ☒	
酸素ライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒	バルブ数 372
アルコールライン	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒	
オゾンセンサ	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒	
給水ライン	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒	
濃度計流量	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒	履歴 0.73 ppm
水位センサー	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒	
水漏れ確認	正常 ☒	電源コード	正常 ☒	
清掃	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒	
トレー	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒	
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	前回交換日/交換回数	2018/1/17 / 741回	
殺菌槽 LED	正常 ☒	プログラムVer	正常 ☒	0/07 / To/A

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 169 回	更新(リセット)実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌: 14 回	殺菌+7L: 896 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 737 回	アルコール単独: 1 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	＜ 交換部品製造番号 ＞
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO.14031729 → NO.10080358
給水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO.13011-013 → NO.150122-009
マニホールド周辺チューブ		☐	1セット	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
アルコールキャップ	7L	☒	1個	給水フィルターの5点は製造番号なし
		☐		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

31年 1月 16日

ご署名

水野 昭博

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者

中山