

# 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2019年 6月 21日

|       |                                                                                        |                                                                       |      |                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|----------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S                                                                   |                                                                       | 製造番号 | : 301514       |
| 作業年月日 | 2019年 6月 21日                                                                           |                                                                       | 作業時間 | : Hr           |
| 顧客名   | 岡野医院 御中                                                                                |                                                                       | ご担当  | : 院長先生 様       |
| 所在地   | 京都府京都市左京区浄土寺東田町3                                                                       |                                                                       | 電話番号 | : 075-751-6351 |
| 販売店   | ニスコ株式会社 大阪営業所                                                                          |                                                                       | ご担当  | 様              |
| 納入年月日 | 2018年 6月 27日                                                                           | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品  |                |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> / 回目            | 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/>                         |      |                |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>                                       |      |                |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

|          |    |                                     |              |    |                                                 |
|----------|----|-------------------------------------|--------------|----|-------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | エアライン        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン水濃度計動作    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> パルス数 540    |
| アルコールライン | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 排水栓、排水ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| オゾンセンサ   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 細管送水ライン      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 排気ライン        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン濃度        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.69 ppm |
| 水位センサー   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 異常音、振動       | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水漏れ確認    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃       | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌チューブ類      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレー      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | マニホールド周辺チューブ | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 前回交換日/交換回数   |    |                                                 |
| 殺菌槽 LED  | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | プログラムVer     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> 0207 / T04C |

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

|      |                |                  |              |            |
|------|----------------|------------------|--------------|------------|
| 装置情報 | 交換後運転回数: 449 回 | 更新 (リセット) 実施・未実施 | 消毒: 449 回    | 消毒+アル: 0 回 |
|      | リークチェック: 1 回   | 自己洗浄: 0 回        | アルコール単独: 0 回 | エア単独: 0 回  |

| 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量   | 交換部品製造番号                                              |
|--------------|-------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|
| 定期交換部品セット    |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1セット | オゾン水濃度計 NO. → NO. 10050216                            |
| 排水フィルター      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1個   | オゾンセンサー NO. → NO. 141023-003                          |
| 給水フィルター      |       | <input type="checkbox"/>            | 1個   | オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし |
| マニホールド周辺チューブ |       | <input type="checkbox"/>            | 1セット |                                                       |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2019 年 6 月 21 日

ご署名

森本

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店  
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1  
TEL: 06-6228-3311

| 責任技術者 | 作業者 |
|-------|-----|
|       | 由井  |