

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

2019年 1月 24日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 301070	
作業年月日	2019年 1月 24日		作業時間	: / Hr	
顧客名	森本医院 御中		ご担当	: 院長先生 様	
所在地	和歌山県日高郡美浜町田井313-1		電話番号	: 0738-24-3333	
販売店			ご担当	様	
納入年月日	2017年 2月 23日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	1 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 245
アルコールライン	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水位センサー	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
清掃	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	前回交換日/交換回数	/
殺菌槽 LED	正常 ☒	プログラムVer	正常 ☒ 0207 / ToJC

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

専用給排水。アルコールキャブ着へ。吸引器ブルークロス。ENDOSONIC。
EG-530N + 601本。保管庫あり。FUS 4400。

装置 情報	交換後運転回数: 93 回	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	消毒: 13 回	消毒+アル: 84 回
	リークチェック: 2 回	自己洗浄: 11 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO. 15122209 → NO. 12081137
排水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO. 151210-006 → NO. 140701-011
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
マニホールド周辺チューブ		☐	1セット	排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
		☐		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2019年 1月 24日

ご署名 森本 とし江

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	奥田