

# 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2019年 1月 30日

|       |                                          |                               |                                                                  |                                               |
|-------|------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S                     |                               | 製造番号                                                             | : 300181                                      |
| 作業年月日 | 2019年 1月 30日                             |                               | 作業時間                                                             | : Hr                                          |
| 顧客名   | 寺西医院                                     |                               | ご担当                                                              | : 院長先生 様                                      |
| 所在地   | 兵庫県姫路市飾磨区清水108                           |                               | 電話番号                                                             | : 079-234-9121                                |
| 販売店   |                                          |                               | ご担当                                                              | 様                                             |
| 納入年月日 | 2014年 2月 10日                             | 保証期間                          | 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品                                           |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> | 総合点検 <input type="checkbox"/> | 3回目                                                              | 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/>              | 点検のみ <input type="checkbox"/> | その他 <input type="checkbox"/>                                     | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>               |

|                           |    |                                     |              |    |                                                  |
|---------------------------|----|-------------------------------------|--------------|----|--------------------------------------------------|
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴           |    |                                     |              |    |                                                  |
|                           |    |                                     |              |    |                                                  |
| 不具合原因、作業内容                |    |                                     |              |    |                                                  |
|                           |    |                                     |              |    |                                                  |
| 点検項目                      |    |                                     |              |    |                                                  |
| フタロック                     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | エアライン        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>              |
| 酸素ライン                     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン水濃度計動作    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> バルブ数 431     |
| アルコールライン                  | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 排水栓、排水ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>              |
| オゾンセンサ                    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 細管送水ライン      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>              |
| 給水ライン                     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 排気ライン        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>              |
| 濃度計流量                     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン濃度        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.72 ppm  |
| 水位センサー                    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 異常音、振動       | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>              |
| 水漏れ確認                     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>              |
| 清掃                        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌チューブ類      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>              |
| トレー                       | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | マニホールド周辺チューブ | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>              |
| 殺菌槽コネクタ                   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 前回交換日/交換回数   |    |                                                  |
| 殺菌槽 LED                   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | プログラムVer     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> 0204 / T02BV |
| 作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項 |    |                                     |              |    |                                                  |
|                           |    |                                     |              |    |                                                  |

|          |                |                 |              |              |
|----------|----------------|-----------------|--------------|--------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数: 538 回 | 更新(リセット) 実施・未実施 | 消毒: 607 回    | 消毒+アル: 389 回 |
|          | リークチェック: 55 回  | 自己洗浄: 369 回     | アルコール単独: 6 回 | エア単独: 0 回    |

| 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量   | 交換部品製造番号                               |
|--------------|-------|-------------------------------------|------|----------------------------------------|
| 定期交換部品セット    |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1セット | オゾン水濃度計 NO. 14101944 → NO. 12040972    |
| 排水フィルター      |       | <input type="checkbox"/>            | 1個   | オゾンセンサー NO. 40509-007 → NO. 121024-010 |
| 給水フィルター      |       | <input type="checkbox"/>            | 1個   | オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、           |
| マニホールド周辺チューブ |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1セット | 排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし              |
| アルコールキャップ    | 7"IL→ | <input checked="" type="checkbox"/> | 1個   |                                        |

|                                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| お客様ご確認署名欄                                                                                             |  |
| ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。<br>・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。                                   |  |
| 31年 1月 30日<br>署名  |  |

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店  
 大阪府大阪市中央区今橋1-6-1  
 TEL: 06-6228-3311

|       |     |
|-------|-----|
| 責任技術者 | 作業者 |
|       | 中山  |