

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：

2019年 9月 6日

販売名 ／ サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒	Ver. 3.1	製造番号	: 100185	
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐	Ver. 3.1	作業年月日	: 2019年 9月 6日	
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	Ver. 1.0	納入年月日	: 2011年 2月 3日	
顧客名	奈良市立月ヶ瀬診療所 御中			ご担当	: 院長先生 様
所在地	奈良県奈良市月ヶ瀬尾山2790番地			電話番号	: 0743-92-0030
作業区分	有償 ☒	無償 ☐	保証期間 ☐	作業時間	1.5 Hr
	保守点検 ☒	総合点検 ☐	8回目	定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目			
フタロック	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルス数 336
アルコールライン	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水位センサー	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
清掃	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
トレー	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	前回交換日／交換回数	2017/9/15 / 337回
殺菌槽 LED	正常 ☒	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0107 / To 3rd

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数： 76 回	更新（リセット） <u>実施</u> ・未実施	消毒： 98 回	消毒＋アル： 376 回
	リークチェック： 5/5 回	自己洗浄： 378 回	アルコール単独： 0 回	エア単独： 5 回

交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計 ☒ 1個	
交換後 No. 13041369	
オゾンセンサー ☒ 1個	
交換後 No. 130529-020	
給水フィルター ☐ 1本	
（中空糸・活性炭・糸巻）	

交換部品名称	交換・数量
オゾン分解触媒 ☒ 1個	
接続コネクタ：水槽側 ☒ 1個	
接続コネクタ：チューブ側 ☒ 1個	
オゾン水濃度計用フィルタ ☒ 1個	
排水フィルター ☐ 1個	
（従来型・新型）	

交換部品名称	交換・数量
排水栓 ☒ 1個	
エアフィルター ☐ 1個	
水フィルター ☐ 1個	
吸盤 ☒ 1個	
マニホールド周辺チューブ ☐ 1セット	
☐	

お客様ご確認署名欄	R1 年 9 月 6 日
- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 - 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	ご署名 <u>44下</u> 

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL：06-6228-3311

責任技術者	作業者
	奥田