

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日:

2019年 5月 9日

販売名 サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ Ver. 3.1	製造番号 : 100223
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐ Ver. 3.1	作業年月日 : 2019年 5月 9日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐ Ver. 1.0	納入年月日 : 2011年 5月 12日
顧客名	大間知クリニック 御中	ご担当 : 院長先生 様
所在地	大阪府東大阪市長堂2丁目15-10	電話番号 : 06-6618-1000
作業区分	有償 ☒ 無償 ☐ 保証期間 ☐ 作業時間 Hr	
	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 8回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	☒	エアライン	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 647
アルコールライン	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
オゾンセンサ	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	排気ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.70 ppm
水位センサー	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
水漏れ確認	正常	☒	電源コード	正常	☒
清掃	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
トレイ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	前回交換日/交換回数	2016/6/9 / 2363回	
殺菌槽 LED	正常	☒	運転プログラムバージョン	正常	☒ Ver. 0107 / To1A

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置	交換後運転回数: 214 回	更新 (リセット) 実施・未実施	消毒: 1030 回	消毒+アル: 2070 回
情報	リークチェック: 2 回	自己洗浄: 1343 回	アルコール単独: 42 回	エア単独: 3 回

交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒ 1個	オゾン分解触媒	☒ 1個	排水栓	☒ 1個
交換後 No. 51904/51		接続コネクタ: 水槽側	☐ 1個	エアフィルター	☐ 1個
オゾンセンサー	☒ 1個	接続コネクタ: チューブ側	☐ 1個	水フィルター	☐ 1個
交換後 No. 140327-001		オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1個	吸盤	☐ 1個
給水フィルター	☐ 1本	排水フィルター	☐ 1個	マニホールド周辺チューブ	☐ 1セット
(中空系・活性炭・糸巻)		(従来型・新型)		7L7-L 1個	☒ 1個

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

1 年 5 月 9 日

ご署名

山崎 由希

印

修理業者

新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者

中山