

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

2019年 5 月 14 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	: 100475	
作業年月日	2019年 5 月 14 日		作業時間	:	Hr
顧客名	佐々木クリニック 御中		ご担当	:	院長先生 様
所在地	滋賀県長浜市小堀町80-1		電話番号	:	0749-53-1701
販売店			ご担当	:	様
納入年月日	2012年 5月 29日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	7 回目	定期点検シール記入	☒
出張・引取	修 理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	☒	エアライン	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ パル数 678
アルコールライン	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
オゾンセンサ	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	排気ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.71 ppm
水位センサー	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
水漏れ確認	正常	☒	電源コード	正常	☒
清掃	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
トレイ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	前回交換日／交換回数	2017/5/30 / 1529回	
殺菌槽 LED	正常	☒	プログラムVer	正常	☒ 0107 / T03D

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 333 回	更新(リセット)実施・未実施	殺菌: 360 回	殺菌+7L: 1746 回
	リークチェック: 38 回	自己洗浄: 1551 回	アルコール単独: 3 回	エア単独: 2 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO. → NO. 12040978
給水フィルター		☐	1個	オゾンセンサ NO. → NO. 131204-016
マニホールド周辺チューブ		☐	1セット	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、 給水フィルターの5点は製造番号なし
		☐		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2019年 5 月 14 日

ご署名

1 児玉 実

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	由井