保守点検・修理　報告書

管理 No.
発行日：　2019年 11月 18日

販売名 / サービスマニュアル Ver（版番号）	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 □ Ver.3.1 オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S □ Ver.3.1 オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☑ Ver.1.0	製造番号	: 500052
		作業年月日	: 2019年 11月 18日
		納入年月日	: 2018年 11月 29日
顧客名	宮岡クリニック　御中	ご担当	: 院長先生　様
所在地	大阪府大阪市港区市岡1-14-16	電話番号	: 06-6571-3506

作業区分	有償	☑	無償	□	保証期間	□	作業時間　Hr
	保守点検	☑	総合点検	□	1回目		定期点検シール記入 ☑
出張・引取	修　理	□	点検のみ	□	その他	□	修理表示貼付 □

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	☑		エアライン	正常	☑	
酸素ライン	正常	☑		オゾン水濃度計動作	正常	☑	パルス数 683
アルコールライン	正常	☑		排水栓、排水ライン	正常	☑	
オゾンセンサ	正常	☑		細管送水ライン	正常	☑	
給水ライン	正常	☑		排気ライン	正常	☑	
濃度計流量	正常	☑		オゾン濃度	正常	☑	履歴 0.76 ppm
水位センサー	正常	☑		異常音、振動	正常	☑	
水漏れ確認	正常	☑		電源コード	正常	☑	
清掃	正常	☑		殺菌チューブ類	正常	☑	
トレー	正常	☑		マニホールド周辺チューブ	正常	☑	
殺菌槽コネクタ	正常	☑		前回交換日／交換回数			/
殺菌槽 LED	正常	☑		運転プログラムバージョン	正常	☑	Ver. 0302/T11A

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数：	1019	回	更新（リセット）実施・未実施	消毒：	727	回	消毒＋アル： 293 回
	リークチェック：	1	回	自己洗浄： 80 回	アルコール単独：	0	回	エア単独： 1 回

交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☑ 1個
交換後 No. 13041368	
オゾンセンサー	☑ 1個
交換後 No. 171016-005	
給水フィルター（中空糸・活性炭・糸巻）	□ 1本

交換部品名称	交換・数量
オゾン分解触媒	☑ 1個
接続コネクタ；水槽側	□ 1個
接続コネクタ；チューブ側	□ 1個
オゾン水濃度計用フィルタ	☑ 1個
排水フィルター（従来型・新型）	□ 1個

交換部品名称	交換・数量
排水栓	☑ 1個
エアフィルター	□ 1個
水フィルター	☑ 1個
吸盤	□ 1個
マニホールド周辺チューブ	□ 1セット
	□

お客様ご確認署名欄　　年　月　日

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名 宮岡哲郎　印

修理業者　新鋭工業 株式会社　大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL：06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山