

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日:

2019年 11月 18日

販売名 サビ・スマニアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐	Ver. 3.1	製造番号 : 300358
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	Ver. 3.1	作業年月日 : 2019年 11月 18日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	Ver. 1.0	納入年月日 : 2014年 8月 27日
顧客名	藤井クリニック 御中		ご担当 : 院長先生 様
所在地	大阪府茨木市沢良宜西1-2-20ウイング南茨木2号館201		電話番号 : 072-635-5122
作業区分	有償 ☐	無償 ☒	保証期間 ☐
	保守点検 ☐	総合点検 ☐	作業時間 Hr
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	回目
	その他 ☒		定期点検シール記入 ☐
			修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・排水時、黒い汚れが出る。

不具合原因、作業内容

・排水ホース内の汚れが原因です。

排水フィルターの容器を撤去、排水ホースの交換。

点検項目

フタロック	正常	☒	エアライン	正常	☒	
酸素ライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒	バルブ数 218
アルコールライン	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒	
オゾンセンサ	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒	
給水ライン	正常	☒	排気ライン	正常	☒	
濃度計流量	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒	履歴 0.69 ppm
水位センサー	正常	☒	異常音、振動	正常	☒	
水漏れ確認	正常	☒	電源コード	正常	☒	
清掃	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒	
トレイ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒	
殺菌槽コネクタ	正常	☒	前回交換日/交換回数			2018/8/20 / 653回
殺菌槽 LED	正常	☒	運転プログラムバージョン	正常	☒	Ver. 0204 / T02BV

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

正常作動したので終了。

装置 情報	交換後運転回数: 222 回	更新 (リセット) 実施: ☒	消毒: 226 回	消毒+アル: 649 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 3 回	アルコール単独: 8 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☐ 1個	オゾン分解触媒	☐ 1個	排水栓	☐ 1個
交換後 No.		接続コネクタ; 水槽側	☐ 1個	エアフィルター	☐ 1個
オゾンセンサー	☐ 1個	接続コネクタ; チューブ側	☐ 1個	水フィルター	☐ 1個
交換後 No.		オゾン水濃度計用フィルタ	☐ 1個	吸盤	☐ 1個
給水フィルター	☐ 1本	排水フィルター	☐ 1個	マニホールド 周辺チューブ	☐ 1セット
(中空糸・活性炭・糸巻)		(従来型・新型)			☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日
ご署名 藤井 光太郎 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山