

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：

2020年 4月 2日

販売名 サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐	Ver. 3.1	製造番号	: 301336	
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	Ver. 3.1	作業年月日	: 2020年 4月 2日	
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	Ver. 1.0	納入年月日	: 2019年 1月 9日	
顧客名	伊奈胃腸科 御中			ご担当	: 院長先生 様
所在地	和歌山県和歌山市本町2丁目42番			電話番号	: 073-428-1717
作業区分	有償 ☒	無償 ☐	保証期間 ☐	作業時間	1.5 Hr
	保守点検 ☒	総合点検 ☐	4回目	定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 465
アルコールライン	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水位センサー	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
清掃	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
トレー	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	前回交換日/交換回数	2019/9/5 / 1900回
殺菌槽 LED	正常 ☒	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0207 To 4C
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項 ②			

装置	交換後運転回数：1608 回	更新（リセット） ☒ 実施・未実施	消毒：5770 回	消毒+アル：1229 回
情報	リークチェック：1781 回	自己洗浄：643 回	アルコール単独：541 回	エア単独：13 回

交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計 ☒ 1個		オゾン分解触媒 ☒ 1個		排水栓 ☒ 1個	
交換後 No. 15082103		接続コネクタ；水槽側 ☒ 1個		エアフィルター ☐ 1個	
オゾンセンサー ☒ 1個		接続コネクタ；チューブ側 ☒ 1個		水フィルター ☐ 1個	
交換後 No. 180925-00/M1		オゾン水濃度計用フィルタ ☒ 1個		吸盤 ☒ 1個	
給水フィルター ☐ 1本		排水フィルター ☐ 1個		マニホールド周辺チューブ ☒ 1セット	
（中空糸・活性炭・糸巻）		（従来型・新型）			

お客様ご確認署名欄		2年 4月 2日	
- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 - 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。		和歌山市本町2丁目42番地	
修理業者		ご署名	責任技術者
新鋭工業 株式会社 大阪支店		奥田	奥田
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1			
TEL：06-6228-3311			