

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2020年4月17日

販売名 サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐	Ver. 3.1	製造番号 : 300747
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	Ver. 3.1	作業年月日 : 2020年4月17日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	Ver. 1.0	納入年月日 : 2016年1月22日
顧客名	野口 医院 御中		ご担当 : 院長先生 様
所在地	大阪市 城東区 関目 3-13-1		電話番号 : 06-6931-7821
作業区分	有償 ☒ 無償 ☐	保証期間 ☐	作業時間 1 Hr
	保守点検 ☐ 総合点検 ☐	回目	定期点検シール記入 ☒
(出張)・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

E207x16. オゾン水生成異常

E110x21. オゾン水生成注意

不具合原因、作業内容

オゾナイザ配管に水が入り水差。 → 配管の乾燥作業

点検項目			
フタロック	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 446
アルコールライン	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水位センサー	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
清掃	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
トレー	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	前回交換日/交換回数	2019.1.16 / 3156
殺菌槽 LED	正常 ☒	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0207-103C

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置	交換後運転回数: 308 回	更新 (リセット) 実施・未実施	消毒: 1974 回	消毒+アル: 2866 回
情報	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 16 回	アルコール単独: 5 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☐ 1個	オゾン分解触媒	☐ 1個	排水栓	☐ 1個
交換後 No.		接続コネクタ: 水槽側	☐ 1個	エアフィルター	☐ 1個
オゾンセンサー	☐ 1個	接続コネクタ: チューブ側	☐ 1個	水フィルター	☐ 1個
交換後 No.		オゾン水濃度計用フィルタ	☐ 1個	吸盤	☐ 1個
給水フィルター	☐ 1本	排水フィルター	☐ 1個	マニホールド周辺チューブ	☐ 1セット
(中空糸・活性炭・糸巻)		(従来型・新型)			☐

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2020年4月17日

ご署名 中里 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
早坂	2020.4.17