

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日:

2019年 11月 1日

販売名 サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ Ver. 3.1 オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒ Ver. 3.1 オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐ Ver. 1.0	製造番号 : 300682 作業年月日 : 2019年 11月 1日 納入年月日 : 2015年 10月 27日
顧客名	坂部医院 御中	ご担当 : 院長先生 様
所在地	滋賀県大津市におの浜3丁目5-15 大津アクアエール1階	電話番号 : 077-525-8171
作業区分	有償 ☒ 無償 ☐ 保証期間 ☐ 作業時間 Hr	
出張・引取	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 4回目 修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 定期点検シール記入 ☒	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☐ パルス数 597
アルコールライン	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水位センサー	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
清掃	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
トレー	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	前回交換日/交換回数	/
殺菌槽 LED	正常 ☒	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0207 / T02C

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 355 回 リークチェック: 0 回	更新 (リセット) 実施・未実施 自己洗浄: 1072 回	消毒: 433 回 アルコール単独: 1 回	消毒+アル: 1094 回 エア単独: 0 回
----------	--------------------------------	----------------------------------	---------------------------	----------------------------

交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計 ☒ 1個 交換後 No. 51809017	
オゾンセンサー ☒ 1個 交換後 No. 121004-005	
給水フィルター ☐ 1本 (中空糸・活性炭・糸巻)	

交換部品名称	交換・数量
オゾン分解触媒 ☒ 1個	
接続コネクタ; 水槽側 ☒ 1個	
接続コネクタ; チューブ側 ☒ 1個	
オゾン水濃度計用フィルタ ☒ 1個	
排水フィルター ☐ 1個 (従来型・新型)	

交換部品名称	交換・数量
排水栓 ☒ 1個	
エアフィルター ☐ 1個	
水フィルター ☐ 1個	
吸盤 ☒ 1個	
マニホールド周辺チューブ ☒ 1セット	
☐	

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

1 年 11 月 1 日

ご署名

坂部 行明

印

修理業者

新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者

由井