保守点検・修理　報告書

管理 No.

発行日：　2019年 11月 27日

販売名 ／ サービスマニュアル Ver（版番号）	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ Ver. 3.1 オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☑ Ver. 3.1 オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐ Ver. 1.0	製造番号	：300146
		作業年月日	：2019年 11月 27日
		納入年月日	：2013年 11月 22日
顧客名	矢野医院　御中	ご担当	：院長先生　様
所在地	和歌山県紀の川市桃山町調月769-100	電話番号	：0736-66-2609

作業区分 出張・引取	有償 ☑	無償 ☐	保証期間 ☐	作業時間	2	Hr
	保守点検 ☑	総合点検 ☐	6回目	定期点検シール記入	☑	
	修　理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付	☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☑		エアライン	正常 ☑	
酸素ライン	正常 ☑		オゾン水濃度計動作	正常 ☑	パルス数 403
アルコールライン	正常 ☑		排水栓、排水ライン	正常 ☑	
オゾンセンサ	正常 ☑		細管送水ライン	正常 ☑	
給水ライン	正常 ☑		排気ライン	正常 ☑	
濃度計流量	正常 ☑		オゾン濃度	正常 ☑	履歴 0.71 ppm
水位センサー	正常 ☑		異常音、振動	正常 ☑	
水漏れ確認	正常 ☑		電源コード	正常 ☑	
清掃	正常 ☑		殺菌チューブ類	正常 ☑	
トレー	正常 ☑		マニホールド周辺チューブ	正常 ☑	
殺菌槽コネクタ	正常 ☑		前回交換日／交換回数		2018/11/21 ／ 156回
殺菌槽 LED	正常 ☑		運転プログラムバージョン	正常 ☑	Ver. 0207 ／ T02BV

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項　三色バネル。 ▷ ホース持参していた為交換
アルコールキャップ 白 → 青。異常無しの為，排水ホース未交換。(毎回持参で) 次回から不要.
GIF-XP170N，CV-170，ミニックW-II，elk MAC-380，運転日数不明

装置情報	交換後運転回数：	4 回	更新（リセット）実施・未実施	消毒：	122 回	消毒＋アル：	38 回
	リークチェック：	0 回	自己洗浄：	2 回	アルコール単独：	0 回	エア単独：	1 回

交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☑ 1個
交換後 No.	1303 1345
オゾンセンサー	☑ 1個
交換後 No.	130516-005
~~給水フィルター（排水）~~	~~☑ 1本~~
（中空糸・~~毛性状~~・糸巻）	

交換部品名称	交換・数量
オゾン分解触媒	☑ 1個
接続コネクタ；水槽側	☑ 1個
接続コネクタ；チューブ側	☑ 1個
オゾン水濃度計用フィルタ	☑ 1個
排水フィルター	☑ 1個
（従来型・新型）	

交換部品名称	交換・数量
排水栓	☑ 1個
エアフィルター	☐ 1個
水フィルター	☐ 1個
吸盤	☑ 1個
マニホールド周辺チューブ	☐ 1セット
	☐

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2019年 11月 27日
和歌山県紀の川市桃山町調月769-100
矢野医院
ご署名　矢野正和 印
電話 0736-66-2609

責任技術者	作業者
	奥田

修理業者　新鋭工業 株式会社　大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL：06-6228-3311