

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日： 2019年 12月 2日

販売名 サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐	Ver. 3.1	製造番号 : 300410
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	Ver. 3.1	作業年月日 : 2019年 12月 2日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	Ver. 1.0	納入年月日 : 2014年 12月 8日
顧客名	ちばクリニック 御中		ご担当 : 院長先生 様
所在地	大阪府高槻市宮野町21-17		電話番号 : 072-675-6013
作業区分	有償 ☒	無償 ☐	保証期間 ☐
	保守点検 ☒	総合点検 ☐	5回目
	出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐
			作業時間 Hr
			定期点検シール記入 ☒
			修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	☒	エアライン	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
オゾンセンサ	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	排気ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒
水位センサー	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
水漏れ確認	正常	☒	電源コード	正常	☒
清掃	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
トレイ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	前回交換日/交換回数	2019/2/8 / 163回	
殺菌槽 LED	正常	☒	運転プログラムバージョン	正常	☒
				Ver. 0207 / T02C	

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置	交換後運転回数： 22 回	更新（リセット）実施・未実施	消毒： 9 回	消毒+アル： 172 回
情報	リークチェック： 0 回	自己洗浄： 10 回	アルコール単独： 0 回	エア単独： 1 回

交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒ 1個
交換後 No. 51911328	
オゾンセンサー	☒ 1個
交換後 No. 160921-003	
給水フィルター	☐ 1本
(中空糸・活性炭・糸巻)	

交換部品名称	交換・数量
オゾン分解触媒	☒ 1個
接続コネクタ；水槽側	☐ 1個
接続コネクタ；チューブ側	☐ 1個
オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1個
排水フィルター	☐ 1個
(従来型・新型)	

交換部品名称	交換・数量
排水栓	☒ 1個
エアフィルター	☐ 1個
水フィルター	☐ 1個
吸盤	☐ 1個
マニホールド周辺チューブ	☐ 1セット
	☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 院長 千葉 恭士 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL : 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山