

保守点検・修理 報告書

管理 No.

20200902

発行日: 2020 年 9 月 2 日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号: 300473
作業年月日	2020 年 9 月 2 日		作業時間: Hr
顧客名	公立栄栗総合病院	様	TEL: 0790-62-2410
所在地	兵庫県栄栗市山崎町鹿沢 9 3		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2015 年 1 月 28 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 5 年 7 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
令和 2 年 定期保守点検	
不具合原因、作業内容	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	水槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パルス数 482
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.67 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード 正常 ☒
トレイ 正常 ☒	消毒 チューブ類 正常 ☒
水槽側コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
	運転プログラムバージョン 正常 ☒ Ver. 02.07 / T02C
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項	
運転プログラムのバージョンアップができておらず、ため 後日改めます。	

装置 情報	交換後運転回数: 1193	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	消毒: 4096	消毒+7L: 8337
	リークチェック: 5479	自己洗浄: 1749	アルコール単独: 52	エア単独: 3

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒	1	吸盤	☒	3
交換後 No. 18093303			排水栓	☒	1	エアフィルター	☐	
オゾンセンサー	☒	1	接続コネクタ; チューブ側	☐		水フィルター	☐	
交換後 No. 151215-006			オゾン水濃度計用フィルタ	☒	1	マニホールド周辺チューブ	☒	1
給水フィルタ (活性炭)	☒	1	排水フィルタ	☐		水槽フィルタ	☒	1

お客様ご確認署名欄	令和 2 年 9 月 2 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名 島居 万記子	

修理業者

株式会社 IHI アグリテック (旧社名 IHI シバウラ)
岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6
TEL: 086-944-6528

責任技術者	作業者
R02.9.2 	中澤