

保守点検・修理 報告書

管理 No.

20200925

発行日: 2020 年 9 月 25 日

販売名 サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ Ver. 3.1	製造番号 500012
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐ Ver. 3.1	作業年月日 2020 年 9 月 25 日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☒ Ver. 1.0	作業時間 Hr
顧客名	ぼうぜ医院 様	TEL: 079-326-0253
所在地	兵庫県姫路市家島町坊勢702番地238	ご担当 様
販売店		ご担当 様
納入年月日	2018 年 9 月 28 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 2 年 2 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

依頼内容

2020年 保守点検

作業内容

運転プログラムバージョン (操作上の変更はありません)

点検項目

フタロック	正常 ☒	水槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 976
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌/消毒 チューブ類	正常 ☒
水槽側コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0304 / T12A

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

異常ありませんでした

装置 情報	交換後運転回数: 54 → 0 更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒: 4 / 2	殺菌/消毒+7L: 93 / 92
	リークチェック: 75	自己洗浄: 94	7L単独: 0 エア単独: 0

交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	1
交換後 No. 17082823		
オゾンセンサー	☒	1
No 190218 - 011M1		
	☐	

交換部品名称	交換・数量
オゾン分解触媒	☒
排水栓	☒
接続コネクタ; 水槽側	☐
接続コネクタ; チューブ側	☐
オゾン水濃度計用フィルタ	☒

交換部品名称	交換・数量
吸盤	☒ 3
トランス	☐
電源コード	☐
コントロール基板	☐
送液ホース	☒ 1
水フィルタ	☒ 1

下官 一雄

修理業者

株式会社 IHI アグリテック (旧社名 IHI シバウラ)
岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6
TEL: 086-944-6528

責任技術者

作業者



中澤