保守点検・修理　報告書

管理 No.

発行日：　2020年 9月 17日

販売名 ／ サービスマニュアル Ver（版番号）	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ Ver. 3.1 オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☑ Ver. 3.1 オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐ Ver. 1.0	製造番号	： 300101
		作業年月日	： 2020年 9月 17日
		納入年月日	： 2013年 9月 26日
顧客名	半田クリニック　御中	ご担当	： 院長先生　様
所在地	大阪府八尾市若林町1-87　アムレ医療センター1階	電話番号	： 072-949-1597

作業区分 出張・引取	有償 ☑	無償 ☐	保証期間 ☐	作業時間 1 Hr
	保守点検 ☑	総合点検 ☐	4回目	定期点検シール記入 ☑
	修　理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☑	エアライン	正常 ☑
酸素ライン	正常 ☑	オゾン水濃度計動作	正常 ☑ パルス数 381
アルコールライン	正常 ☑	排水栓、排水ライン	正常 ☑
オゾンセンサ	正常 ☑	細管送水ライン	正常 ☑
給水ライン	正常 ☑	排気ライン	正常 ☑
濃度計流量	正常 ☑	オゾン濃度	正常 ☑ 履歴 0.70 ppm
水位センサー	正常 ☑	異常音、振動	正常 ☑
水漏れ確認	正常 ☑	電源コード	正常 ☑
清掃	正常 ☑	殺菌チューブ類	正常 ☐ アダプタパッキン劣化
トレー	正常 ☑	マニホールド周辺チューブ	正常 ☑
殺菌槽コネクタ	正常 ☑	前回交換日／交換回数	2018/9/6 ／ 1515回
殺菌槽 LED	正常 ☑	運転プログラムバージョン	正常 ☑ Ver. 0204 ／ T02B V

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項　待機時主電源ON ユーザー。専用給排水。旧パネル Lオウォッシャーザー。
Advancia, ミニフW-II (1810378), EG-580NW, EC-590ZW3/M

装置情報	交換後運転回数：1045 回	更新（リセット）実施・未実施	消毒：180 回	消毒＋ｱﾙ：759 回
	リークチェック：1 回	自己洗浄：203 回	ｱﾙｺｰﾙ単独：0 回	エア単独：0 回

交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☑ 1個
交換後 No.	1403/1715
オゾンセンサー	☑ 1個
交換後 No.	2003/0-004
給水フィルター（中空糸・活性炭・糸巻）	☐ 1本

交換部品名称	交換・数量
オゾン分解触媒	☑ 1個
接続ｺﾈｸﾀ；水槽側	☑ 1個
接続ｺﾈｸﾀ；ﾁｭｰﾌﾞ側	☑ 1個
ｵｿﾞﾝ水濃度計用ﾌｨﾙﾀ	☑ 1個
排水フィルター（従来型・新型）	☐ 1個

交換部品名称	交換・数量
排水栓	☑ 1個
エアフィルター	☐ 1個
水フィルター	☐ 1個
吸盤	☑ 1個
ﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞ周辺ﾁｭｰﾌﾞ	☐ 1ｾｯﾄ
排水フィルター撤去	☑

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2020年 9月 17日

ご署名 半田理林 印

責任技術者	作業者
	奥田

修理業者　新鋭工業 株式会社　大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL：06-6228-3311