

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: ~~A2~~ 年 2月26日
20

販売名 サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐ オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☒	Ver. 3.1 Ver. 3.1 Ver. 1.0	製造番号 : 500063 作業年月日 : A2 年 2月26日 納入年月日 : 19年 1月30日
顧客名	栗田 医院 御中		ご担当 : 院長先生 様
所在地	兵庫県三木市志保町広野1丁目89-1		電話番号 : 0794-85-6766
作業区分	有償 ☒ 無償 ☐ 保証期間 ☐ 作業時間 1.5 Hr 保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

定期保守点検

点検項目

フタロック	正常	☒	エアライン	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 724
アルコールライン	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
オゾンセンサ	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	排気ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.7 / ppm
水位センサー	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
水漏れ確認	正常	☒	電源コード	正常	☒
清掃	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
トレイ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	前回交換日 / 交換回数		— / 1回
殺菌槽 LED	正常	☒	運転プログラムバージョン	正常	☒ Ver. 0302 / T11A

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

完了

装置 情報	交換後運転回数: 144 回	更新 (リセット) 実施・未実施	消毒: 2 回	消毒+アル: 142 回
	リークチェック: 140 回	自己洗浄: 143 回	アルコール単独: 回	エア単独: 回

交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計 ☒ 1個 交換後 No. 14031726	
オゾンセンサー ☒ 1個 交換後 No. 141002-006	
給水フィルター ☐ 1本 (中空糸・活性炭・糸巻)	

交換部品名称	交換・数量
オゾン分解触媒 ☒ 1個	
接続コネクタ: 水槽側 ☐ 1個	
接続コネクタ: チューブ側 ☐ 1個	
オゾン水濃度計用フィルタ ☐ 1個	
排水フィルター ☐ 1個 (従来型・新型)	

交換部品名称	交換・数量
排水栓 ☒ 1個	
エアフィルター ☐ 1個	
水フィルター ☒ 1個	
吸盤 ☒ 1個	
マニホールド周辺チューブ ☐ 1セット	
☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2 年 2 月 26 日

ご署名

栗田 信彦

印

修理業者

新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者

山田
中世