

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日:

2020年 11月 27日

販売名 サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐		Ver. 3.1	製造番号	: 100503
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		Ver. 3.1	作業年月日	: 2020年 11月 27日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐		Ver. 1.0	納入年月日	: 2012年 6月 21日
顧客名	藤民病院 御中			ご担当	: 院長先生 様
所在地	和歌山県和歌山市塩屋3丁目6番2号			電話番号	: 073-445-9881
作業区分 出張・引取	有償 ☒	無償 ☐	保証期間 ☐	作業時間 / Hr	
	保守点検 ☒	総合点検 ☐	5回目	定期点検シール記入 ☒	
	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 659
アルコールライン	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水位センサー	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
清掃	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
トレー	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	前回交換日/交換回数	2018/11/6 / 77回
殺菌槽 LED	正常 ☒	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0107 / TOL A

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

アルコールキャップ 7° 青 に変更

装置 情報	交換後運転回数: 10 回	更新 (リセット) (実施) ・ 未実施	消毒: 42 回	消毒+7L: 45 回
	リークチェック: 2 回	自己洗浄: 20 回	アルコール単独: 2 回	エア単独: 1 回

交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計 ☒ 1個	
交換後 No. 51908263	
オゾンセンサー ☒ 1個	
交換後 No. 170411-008	
給水フィルター ☐ 1本	
(中空糸・活性炭・糸巻)	

交換部品名称	交換・数量
オゾン分解触媒 ☒ 1個	
接続コネクタ; 水槽側 ☐ 1個	
接続コネクタ; チューブ側 ☐ 1個	
オゾン水濃度計用フィルタ ☒ 1個	
排水フィルター ☐ 1個	
(従来型・新型)	

交換部品名称	交換・数量
排水栓 ☒ 1個	
エアフィルター ☐ 1個	
水フィルター ☐ 1個	
吸盤 ☒ 1個	
マニホールド周辺チューブ ☐ 1セット	
☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2020 年 11 月 27 日

ご署名 中村 尚美 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者 作業者

奥田