

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2020年4月14日

販売名 サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐	Ver. 3.1	製造番号 : 300562
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	Ver. 3.1	作業年月日 : 2020年4月14日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	Ver. 1.0	納入年月日 : 2015年5月13日
顧客名	松本胃腸科クリニック 様		ご担当 : 院長先生 様
所在地	兵庫県神戸市中央区北長狭通5-1-21福建会館ビル2F		電話番号 : 078-367-3760
作業区分 (出張・引取)	有償 ☒	無償 ☐	保証期間 ☐
	保守点検 ☒	総合点検 ☐	5回目
	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐
			作業時間 / Hr
			定期点検シール記入 ☒
			修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
E402 x 1	
不具合原因、作業内容	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ バルブ数 717
アルコールライン 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
オゾンセンサ 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.7 ppm
水位センサー 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
水漏れ確認 正常 ☒	電源コード 正常 ☒
清掃 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
トレー 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	前回交換日/交換回数 /
殺菌槽 LED 正常 ☒	運転プログラムバージョン 正常 ☒ Ver. 0205 / T02C
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項	

装置	交換後運転回数: 119 回	更新 (リセット) 実施・未実施	消毒: 401 回	消毒+アル: 295 回
情報	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 303 回	アルコール単独: 6 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計 ☒ 1個		オゾン分解触媒 ☒ 1個		排水栓 ☒ 1個	
交換後 No.		接続コネクタ: 水槽側 ☐ 1個		エアフィルター ☐ 1個	
オゾンセンサー ☒ 1個		接続コネクタ: チューブ側 ☐ 1個		水フィルター ☐ 1個	
交換後 No.		オゾン水濃度計用フィルタ ☒ 1個		吸盤 ☒ 1個	
給水フィルター ☐ 1本		排水フィルター ☐ 1個		マニホールド周辺チューブ ☐ 1セット	
(中空糸・活性炭・糸巻)		(従来型・新型)			

お客様ご確認署名欄	2020年4月14日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名 松本修志	印

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
早坂	2020.4.14