

保守点検・修理 報告書

発行日： 2020年 12月 7日

販売名 ／ サビ・スズコック Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ Ver. 3.1 オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒ Ver. 3.1 オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐ Ver. 1.0	製造番号 : 300410 作業年月日 : 2020年 12月 7日 納入年月日 : 2014年 12月 8日
顧客名	ちばクリニック 御中	ご担当 : 院長先生 様
所在地	大阪府高槻市宮野町21-17	電話番号 : 072-675-6013
作業区分	有償 ☒ 無償 ☐ 保証期間 ☐ Hr 保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 5回目 修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	定期点検シール記入 ☒ 修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 705
アルコールライン	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水位センサー	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
清掃	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	マニホールド周辺フェーブ	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	前回交換日／交換回数	2019/2/8 / 163回
殺菌槽 LED	正常 ☒	運転アラーム・ブザー	正常 ☒ Ver. 0207 / T02C

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数： 17 回	更新 (リセット) 実施・未実施	消毒： 10 回	消毒+7L： 188 回
	リークチェック： 0 回	自己洗浄： 10 回	アルコール単独： 0 回	エア単独： 1 回

交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒ 1個
交換後 No. 52003109	
オゾンセンサ	☒ 1個
交換後 No. 15109-019	
給水フィルター	☐ 1本
(中空糸・活性炭・糸巻)	

交換部品名称	交換・数量
オゾン分解触媒	☒ 1個
接続コネクタ；水槽側	☒ 1個
接続コネクタ；フェーブ側	☒ 1個
オゾン水濃度計用フィル	☒ 1個
排水フィルター	☐ 1個
(従来型・新型)	

交換部品名称	交換・数量
排水栓	☒ 1個
エアフィルター	☐ 1個
水フィルター	☐ 1個
吸盤	☒ 1個
マニホールド周辺フェーブ	☐ 1セット
	☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

2020 年 12 月 7 日

ご署名

千葉印

修理業者

新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL : 06-6228-3311

責任技術者

作業者

中川