

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日： 2020年 12月 7日

販売名 オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	☒	Ver. 3.1	製造番号	: 100575
オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S	☐	Ver. 3.1	作業年月日	: 2020年 12月 7日
オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus	☐	Ver. 1.0	納入年月日	: 2012年 12月 12日
顧客名 ひだか内科クリニック 御中				
所在地 大阪府吹田市岸部北2丁目1-23				
作業区分	有償	☒	無償	☐
	保証期間	☐ 7回目		
	定期点検シール記入	☒		
出張・引取	修理	☐	点検のみ	☐
	その他	☐	修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	☒	エアライン	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ 500
アルコールライン	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
オゾンセンサ	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	排気ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.72 ppm
水位センサ	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
水漏れ確認	正常	☒	電源コード	正常	☒
清掃	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
トレー	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	前回交換日／交換回数	2017/5/31 / 551回	
殺菌槽 LED	正常	☒	運転アラーム・ジョイ	正常	☒ Ver. 0107 / TOLA

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数	75 回	更新 (リセット) 実施・未実施	消毒	43 回	消毒+7日	871 回
	リークチェック	0 回	自己洗浄	577 回	7日コールド単独	0 回	エア単独

交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒ 1個
交換後 No. 51809039	
オゾンセンサ	☒ 1個
交換後 No. 160607-002	
給水フィルター	☐ 1本
(中空糸・活性炭・糸巻)	

交換部品名称	交換・数量
オゾン分解触媒	☒ 1個
接続コネクタ; 水槽側	☐ 1個
接続コネクタ; チューブ側	☒ 1個
オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1個
排水フィルター	☐ 1個
(従来型・新型)	

交換部品名称	交換・数量
排水栓	☒ 1個
エアフィルター	☐ 1個
水フィルター	☐ 1個
吸盤	☒ 1個
マニホールド・周辺チューブ	☐ 1セット
	☐

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

2020年 12月 7日

ご署名 日 阿 部 敏 博 印

修理業者

新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者

中川