

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 20 年 8 月 25 日

販売名 サビ・スミ・ニ・フル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒ オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S-Plus ☐	Ver. 3.1 Ver. 3.1 Ver. 1.0	製造番号 : 300338 作業年月日 : 20 年 8 月 25 日 納入年月日 : 14 年 8 月 28 日
顧客名	シオヤ外科胃腸科医院 御中		ご担当 : 院長先生 様
所在地	兵庫県赤穂市新田56-1		電話番号 : 0791-43-4712
作業区分	有償 ☒ 無償 ☐ 保証期間 ☐ 作業時間 / Hr		
出張・引取	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 6 回目 定期点検シート記入 ☒ 修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期保守点検

不具合原因、作業内容

保守部品交換

点検項目

フタロック	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	オゾン水温度計動作	正常 ☒ バルブ数 391
アルコールライン	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
温度計流量	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水位センサー	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☐	電源コード	正常 ☒
清掃	正常 ☐	殺菌チューブ類	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	前回交換日/交換回数	2019.8.5 /
殺菌槽 LED	正常 ☒	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. /

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

OK

装置 情報	交換後運転回数: 17 回	更新 (リセット) 実施・未実施	消毒: 10 回	消毒+7L: 157 回
	リークチェック: 135 回	自己洗浄: 148 回	アルコール単独: 回	エア単独: 回

交換部品名称	交換・数量
オゾン水温度計	☒ 1個
交換後 No. 14061826	
オゾンセンサー	☒ 1個
交換後 No. 2002/2-002	
給水フィルター	☐ 1本
(中空糸・活性炭・糸巻)	

交換部品名称	交換・数量
オゾン分解触媒	☒ 1個
接続コネクタ: 水槽側	☒ 1個
接続コネクタ: チューブ側	☒ 1個
オゾン水温度計用フィルタ	☐ 1個
排水フィルター	☐ 1個
(従来型・新型)	

交換部品名称	交換・数量
排水栓	☒ 1個
エアフィルター	☐ 1個
水フィルター	☐ 1個
吸盤	☒ 1個
マニホールド周辺チューブ	☐ 1セット
	☐

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2020. 8. 25 日

ご署名 田 瀬 慎



修理業者

新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者

田