

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2021年 7月 13日

販売名 サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ Ver. 3.1 オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐ Ver. 3.1 オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐ Ver. 1.0	製造番号 : 100799 作業年月日 : 2021年 7月 13日 納入年月日 : 2013年 8月 22日
顧客名	土谷内科医院 御中 090-5975-1036	ご担当 : 院長先生 様
所在地	大阪府大阪市東成区深江南1-16-26	電話番号 : 06-6977-3633
作業区分	有償 ☒ 無償 ☐ 保証期間 ☐ 作業時間 1.5 Hr 保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 4回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

ナシ

不具合原因、作業内容

試運転時 酸素供給が出来ず(O₂レベル-9-故障) 交換。(No. 1206050)

点検項目

フタロック	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒ O ₂ レベル-9-故障	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルス数 760
アルコールライン	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水位センサー	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
清掃	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒ 交換.
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	前回交換日/交換回数	2017/8/4 / 398回
殺菌槽 LED	正常 ☒	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0107 / T03D

作業結果 (完了)、暫定処理など、連絡事項、特記事項

保守メンテナンス完了、正常運転確認。O₂レベル-9-交換。

装置	交換後運転回数: 34 回	更新(リセット)実施・未実施	消毒: 7 回	消毒+アル: 570 回
情報	リークチェック: 1 回	自己洗浄: 66 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計 ☒ 1個 交換後 No. 18013016	
オゾンセンサー ☒ 1個 交換後 No. 210304-012	
給水フィルター ☐ 1本 (中空糸・活性炭・糸巻)	

交換部品名称	交換・数量
オゾン分解触媒 ☒ 1個	
接続コネクタ: 水槽側 ☒ 1個	
接続コネクタ: チューブ側 ☒ 1個	
オゾン水濃度計用フィルタ ☒ 1個	
排水フィルター ☐ 1個 (従来型・新型)	

交換部品名称	交換・数量
排水栓 ☒ 1個	
エアフィルター ☐ 1個	
水フィルター ☐ 1個	
吸盤 ☒ 1個	
マニホールド周辺チューブ ☒ 1セット	
☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ご署名

2021年 7月 13日

土谷 隆

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者

和田