

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20210915
発行日: 2021 年 9 月 15 日

販売名 / サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ Ver. 3.1	製造番号 500012
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐ Ver. 3.1	作業年月日 2021 年 9 月 15 日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☒ Ver. 1.0	作業時間 Hr
顧客名	ぼうぜ医院 様	TEL: 079-326-0253
所在地	兵庫県姫路市家島町坊勢702番地238	ご担当 様
販売店		ご担当 様
納入年月日	2018 年 9 月 28 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 3年 3回目 定期点検シール記入 ☒	
(出張)・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

依頼内容	
2021年 保守点検	
不具合原因、作業内容	
定期交換部品の交換実施	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	水槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ バルブ数 926
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード 正常 ☒
トレイ 正常 ☒ 取り手側割れ→応急処置	殺菌/消毒 チューブ類 正常 ☒
水槽側コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
	運転プログラムバージョン 正常 ☒ Ver. 0304 / T12A
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項	
トレイの代品を直送いたします。	

装置 情報	交換後運転回数: 59 → 0 更新 (リセット) 実施 ・ 未実施	殺菌/消毒: 4 / 2	殺菌/消毒+バルブ: 152 / 150
	リークチェック: 126	自己洗浄: 153	アルコール単独: 0 エア単独: 1

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒ 1	吸盤	☒ 3
交換後 No. 18033113			排水栓	☒ 1	エアフィルター	☒ 1
オゾンセンサー	☒		接続コネクタ; 水槽側	☒ 1	水フィルター	☒ 1
No 180925 - 006M1			接続コネクタ; チューブ側	☒ 2		☐
	☐		オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1		☐

お客様ご確認署名欄	年 月 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名 下官 一雄 印	

修理業者 株式会社 I H I 物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6
TEL:086-944-6528

責任技術者	作業者
中澤 21.9.15	中澤