

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20210921
発行日: 2021 年 9 月 21 日

販売名 / サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ Ver. 3.1	製造番号 300009
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒ Ver. 3.1	作業年月日 2021 年 9 月 21 日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐ Ver. 1.0	作業時間 Hr
顧客名	クリニック内藤 様	TEL: 072-777-7700
所在地	兵庫県伊丹市中野西2-207	ご担当 様
販売店		ご担当 様
納入年月日	2012 年 12 月 10 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
9/18(土) オゾン水・レベルセンサー異常	
不具合原因、作業内容	
コントロール基板が故障して水位レベルセンサーの信号を受けられない状態でした。基板を交換して復旧しました。	
点検項目	
フタロック 正常 ☐	水槽 LED 正常 ☐
酸素ライン 正常 ☐	エアライン 正常 ☐
アルコールライン 正常 ☐	オゾン水濃度計動作 正常 ☐ パルス数
オゾンセンサー 正常 ☐	排水栓、排水ライン 正常 ☐
給水ライン 正常 ☐	細管送水ライン 正常 ☐
濃度計流量 正常 ☐	排気ライン 正常 ☐
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認 正常 ☐	異常音、振動 正常 ☐
清掃 正常 ☐ 清掃 ☐	電源コード 正常 ☐
トレイ 正常 ☐	殺菌/消毒 チューブ類 正常 ☐
水槽側コネクタ 正常 ☐	マニホールド周辺チューブ 正常 ☐
	運転プログラムバージョン 正常 ☒ Ver. 0209 / 705C
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項	
11月に定期点検時期になります。	

装置情報	交換後運転回数: 143	更新(リセット)実施・未実施	殺菌/消毒: 339 /	殺菌/消毒+7h: 1205 /
	リークチェック: 1214	自己洗浄: 629	アルコール単独: 0	エア単独: 265

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☐		オゾン分解触媒	☐	吸盤	☐
交換後 No.			排水栓	☐	エアフィルター	☐
オゾンセンサー	☐		接続コネクタ; 水槽側	☐	水フィルター	☐
コントロール基板			接続コネクタ; チューブ側	☐		☐
080821-0970→新	☒	1	オゾン水濃度計用フィルタ	☐		☐

お客様ご確認署名欄	年 月 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	
ご署名 長井 康祐	印

修理業者 株式会社 IHI 物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6
TEL:086-944-6528

責任技術者	作業者
中澤	中澤