

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20190416
発行日：平成31年4月16日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号： 300152
作業年月日	平成 31 年 4 月 16 日		作業時間： Hr
顧客名	白畠内科 様		TEL： 072-265-5501
所在地	大阪府堺市西区鳳西町3丁目3-9		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	平成 25 年 11 月 13 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☒		

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
4/13 ~ 4/16 排気ファン故障	
不具合原因、作業内容	
排気ファン（シロツファンASSY）が故障していた	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☐	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パルス数 332
オゾンセンサ 正常 ☐	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☐	排気ライン 正常 ☒ 排気ファン交換
水位センサー 正常 ☐	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード 正常 ☒ 変換
トレイ 正常 ☐	殺菌チューブ類 正常 ☐
殺菌槽コネクタ 正常 ☐	マニホールド周辺チューブ 正常 ☐
	プログラム Ver ☐ Ver 0204 / T02 RV
作業結果 (完了)、暫定処理など、連絡事項、特記事項	
部品交換して復旧しました。 Ver 0207 / T02 RV	

装置情報	交換後運転回数： 218	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒： 1230	殺菌/消毒+7L： 1646
	リークチェック： 0	自己洗浄： 242	アルコール単独： 0	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☐		吸盤		☐	
排水栓		☐		接続コネクタ；水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☐		接続コネクタ；チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☐		排気ファン	有償	☒	1
オゾンセンサー		☐		コントロール基板	無償	☒	1

お客様ご確認署名欄	31 年 4 月 16 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名	白畠内科 印

修理業者 株式会社 IHI アグリテック (旧社名 IHI シパウラ)
岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6
TEL:086-944-6528

責任技術者	作業者
中澤	中澤