

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日:

2021年 11月 15日

販売名 サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐	Ver. 3.1	製造番号 : 500052
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐	Ver. 3.1	作業年月日 : 2021年 11月 15日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☒	Ver. 1.0	納入年月日 : 2018年 11月 29日
顧客名	宮岡クリニック 御中		ご担当 : 院長先生 様
所在地	大阪府大阪市港区市岡1-14-16		電話番号 : 06-6571-3506
作業区分	有償 ☒ 無償 ☐	保証期間 ☐	作業時間 1.0 Hr
	保守点検 ☒ 総合点検 ☐	3回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目			
フタロック	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ ハルス数 1038
アルコールライン	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水位センサー	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
清掃	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
トレー	正常 ☐ 取手破損	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	前回交換日/交換回数	2020/11/20 / 2002回
殺菌槽 LED	正常 ☒	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0302 / T11A

作業結果 (完了)、暫定処理など、連絡事項、特記事項

保守メンテナンス実施, 正常運転確認.

装置 情報	交換後運転回数: 1063 回	更新 (リセット) 実施・未実施	消毒: 1701 回	消毒+アル: 1365 回
	リークチェック: 4 回	自己洗浄: 557 回	アルコール単独: 1 回	エア単独: 1 回

交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒ 1個	オゾン分解触媒	☒ 1個	排水栓	☒ 1個
交換後 No. 20023927		接続コネクタ: 水槽側	☐ 1個	エアフィルター	☒ 1個
オゾンセンサー	☒ 1個	接続コネクタ: チューブ側	☐ 1個	水フィルター	☐ 1個
交換後 No. 160201-007		オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1個	吸盤	☒ 1個
給水フィルター	☐ 1本	排水フィルター	☐ 1個	マニホールド周辺チューブ	☐ 1セット
(中空糸・活性炭・糸巻)		(従来型・新型)			

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

R3 年 11 月 15 日

宮岡 711-117

ご署名 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	和田