

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日:

2021年 12月 17日

販売名 サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐	Ver. 3.1	製造番号	: 300470
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	Ver. 3.1	作業年月日	: 2021年 12月 17日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	Ver. 1.0	納入年月日	: 2014年 12月 24日
顧客名	大寿会病院 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	大阪府枚方市伊加賀西町47番1号		電話番号	: 072-841-1661
作業区分	有償 ☒	無償 ☐	保証期間 ☐	作業時間 / Hr
	保守点検 ☒	総合点検 ☐	7回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目		結果	備考
フタロック	正常	☒	
酸素ライン	正常	☒	
アルコールライン	正常	☒	
オゾンセンサ	正常	☒	
給水ライン	正常	☒	
濃度計流量	正常	☒	
水位センサー	正常	☒	
水漏れ確認	正常	☒	
清掃	正常	☒	
トレー	正常	☒	
殺菌槽コネクタ	正常	☒	
殺菌槽 LED	正常	☒	
エアライン	正常	☒	
オゾン水濃度計動作	正常	☒	バルブ数 398
排水栓、排水ライン	正常	☒	
細管送水ライン	正常	☒	
排気ライン	正常	☒	
オゾン濃度	正常	☒	履歴 0.67 ppm
異常音、振動	正常	☒	
電源コード	正常	☒	
殺菌チューブ類	正常	☒	
マニホールド周辺チューブ	正常	☒	
前回交換日/交換回数	2019/12/4 / 835回		
運転プログラムバージョン	正常	☒	Ver. 0205 / 7026

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 165 回	更新 (リセット) (実施) ・未実施	消毒: 33 回	消毒+7L: 1159 回
	リークチェック: 365 回	自己洗浄: 140 回	アルコール単独: 1 回	エア単独: 132 回

交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計 ☒ 1個	
交換後 No. 12/12/266	
オゾンセンサー ☒ 1個	
交換後 No. 170206-001	
給水フィルター ☐ 1本	
(中空糸・活性炭・糸巻)	

交換部品名称	交換・数量
オゾン分解触媒 ☒ 1個	
接続コネクタ; 水槽側 ☐ 1個	
接続コネクタ; チューブ側 ☐ 1個	
オゾン水濃度計用フィルタ ☒ 1個	
排水フィルター ☐ 1個	
(従来型・新型)	

交換部品名称	交換・数量
排水栓 ☒ 1個	
エアフィルター ☐ 1個	
水フィルター ☐ 1個	
吸盤 ☒ 1個	
マニホールド周辺チューブ ☐ 1セット	
☐	

お客様ご確認署名欄
 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
 ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2021年 12月 17日

ご署名 橋爪 祐志

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
 大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
 TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	寶