

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日:

2021年 12月 24日

販売名 サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒	Ver. 3.1	製造番号 : 100327
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐	Ver. 3.1	作業年月日 : 2021年 12月 24日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	Ver. 1.0	納入年月日 : 2011年 11月 16日
顧客名	大阪江坂胃腸内科・内視鏡クリニック 御中		ご担当 : 院長先生 様
所在地	大阪府吹田市広芝町5-23 ミライトビル1F		電話番号 : 06-4798-5667
作業区分	有償 ☒ 無償 ☐ 保証期間 ☐ 作業時間 1.0 Hr		
	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 10回目	定期点検シート記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴	EC-6600R 2本 EG-6900N 1本 EG-580NW2 1本
-----------------	--

不具合原因、作業内容	
------------	--

点検項目			
フタロック	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒ 残圧 13.0mpa	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 773
アルコールライン	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.73 ppm
水位センサー	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
清掃	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒ 交換
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	前回交換日/交換回数	2018/12/26 / 5543回
殺菌槽 LED	正常 ☒	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0107 / TolA

作業結果 (完了)、暫定処理など、連絡事項、特記事項	保守メンテナンス実施、正常運転終了
----------------------------	-------------------

装置情報	交換後運転回数: 846 回	更新 (リセット) 実施・未実施	消毒: 2352 回	消毒+7L: 5032 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 1054 回	アルコール単独: 3 回	エア単独: 6 回

交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒ 1個
交換後 No. 16112541	
オゾンセンサー	☒ 1個
交換後 No. 170720-003	
給水フィルター 7L ☐ 1本	
(中空糸・活性炭・糸巻)	

交換部品名称	交換・数量
オゾン分解触媒	☒ 1個
接続コネクタ: 水槽側	☒ 1個
接続コネクタ: チューブ側	☒ 1個
オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1個
排水フィルター TdL ☐ 1個	
(従来型・新型)	

交換部品名称	交換・数量
排水栓	☒ 1個
エアフィルター	☐ 1個
水フィルター	☐ 1個
吸盤	☒ 1個
マニホールド周辺チューブ	☒ 1セット
	☐

お客様ご確認署名欄	R3年 12月 24日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名 岡田寛子	印

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	和田