

# 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日:

2022年 1月 11日

|                               |                                                                                                                          |                                 |                      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 販売名<br>サービスマニュアル<br>Ver (版番号) | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input type="checkbox"/>                                                                             | Ver. 3.1                        | 製造番号 : 300746        |
|                               | オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input checked="" type="checkbox"/>                                                                 | Ver. 3.1                        | 作業年月日 : 2022年 1月 11日 |
|                               | オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus <input type="checkbox"/>                                                                     | Ver. 1.0                        | 納入年月日 : 2016年 1月 26日 |
| 顧客名                           | いざわクリニック 御中                                                                                                              |                                 | ご担当 : 院長先生 様         |
| 所在地                           | 大阪府吹田市昭和町18-15マルマンフラット吹田 1階                                                                                              |                                 | 電話番号 : 06-6318-2100  |
| 作業区分                          | 有償 <input checked="" type="checkbox"/> 無償 <input type="checkbox"/> 保証期間 <input type="checkbox"/> 作業時間 / Hr               |                                 |                      |
|                               | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 6回目 定期点検シート記入 <input checked="" type="checkbox"/> |                                 |                      |
| 出張・引取                         | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/>                                   | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/> |                      |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

|          |                                        |              |                                                         |
|----------|----------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | エアライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| 酸素ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン水濃度計動作    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> パルス数 501         |
| アルコールライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 排水栓、排水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| オゾンセンサ   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 細管送水ライン      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| 給水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 排気ライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| 濃度計流量    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン濃度        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.73 ppm      |
| 水位センサー   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 異常音、振動       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| 水漏れ確認    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| 清掃       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌チューブ類      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| トレイ      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | マニホールド周辺チューブ | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 前回交換日/交換回数   | 2021/1/19 / 938回                                        |
| 殺菌槽 LED  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 運転プログラムバージョン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> Ver. 0207 / T03C |

作業結果 (完了) 暫定処理など、連絡事項、特記事項

|      |                |                  |              |               |
|------|----------------|------------------|--------------|---------------|
| 装置情報 | 交換後運転回数: 221 回 | 更新 (リセット) 実施・未実施 | 消毒: 6 回      | 消毒+アル: 1153 回 |
|      | リークチェック: 0 回   | 自己洗浄: 34 回       | アルコール単独: 0 回 | エア単独: 0 回     |

| 交換部品名称                                         | 交換・数量 | 交換部品名称                                               | 交換・数量 | 交換部品名称                                     | 交換・数量 |
|------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-------|
| オゾン水濃度計 <input checked="" type="checkbox"/> 1個 |       | オゾン分解触媒 <input checked="" type="checkbox"/> 1個       |       | 排水栓 <input checked="" type="checkbox"/> 1個 |       |
| 交換後 No. 15122206                               |       | 接続コネクタ: 水槽側 <input checked="" type="checkbox"/> 1個   |       | エアフィルター <input type="checkbox"/> 1個        |       |
| オゾンセンサー <input checked="" type="checkbox"/> 1個 |       | 接続コネクタ: チューブ側 <input checked="" type="checkbox"/> 1個 |       | 水フィルター <input type="checkbox"/> 1個         |       |
| 交換後 No. 170130-005                             |       | オゾン水濃度計用フィルタ <input checked="" type="checkbox"/> 1個  |       | 吸盤 <input checked="" type="checkbox"/> 1個  |       |
| 給水フィルター <input type="checkbox"/> 1本            |       | 排水フィルター <input checked="" type="checkbox"/> 1個       |       | マニホールド周辺チューブ <input type="checkbox"/> 1セット |       |
| (中空糸・活性炭・糸巻)                                   |       | (従来型・新型)                                             |       | <input type="checkbox"/>                   |       |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

2022年 1月 11日

ご署名 伊澤 光

印

修理業者

新鋭工業 株式会社 大阪支店  
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1  
TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者

寶