

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日:

2021年 6月 15日

販売名 サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 0ED-1000 ☐	Ver. 3.1	製造番号	: 500210
	オゾン水内視鏡消毒機 0ED-1000S ☐	Ver. 3.1	作業年月日	: 2021年 6月 15日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 0ED-1000S Plus ☒	Ver. 1.0	納入年月日	: 2019年 4月 9日
顧客名	マツイ医院 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	大阪府摂津市正雀本町2丁目18-26		電話番号	: 06-6381-4033
作業区分	有償 ☒	無償 ☐	保証期間 ☐	作業時間 1.0 Hr
	保守点検 ☒	総合点検 ☐	2回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 859
アルコールライン	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水位センサー	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
清掃	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	前回交換日/交換回数	/
殺菌槽 LED	正常 ☒	運転プログラムバージョン	正常 ☐ Ver. 0304/T12A

作業結果 (完了) 暫定処理など、連絡事項、特記事項

保守メンテナンス完了, 正常運転確認.

装置 情報	交換後運転回数: 142 回	更新 (リセット) 実施 ☒ ・未実施 ☐	消毒: 54 / 50 回	消毒+アル: 265 回
	リークチェック: 12 回	自己洗浄: 58 回	アルコール単独: 3 回	エア単独: 4 回

交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計 ☒ 1個		オゾン分解触媒 ☒ 1個		排水栓 ☒ 1個	
交換後 No. 52002028		接続コネクタ: 水槽側 ☒ 1個		エアフィルター ☒ 1個	
オゾンセンサー ☒ 1個		接続コネクタ: チューブ側 ☒ 1個		水フィルター ☒ 1個	
交換後 No. 160205-006		オゾン水濃度計用フィルタ ☒ 1個		吸盤 ☒ 1個	
給水フィルター ☐ 1本		排水フィルター ☐ 1個		マニホールド周辺チューブ ☐ 1セット	
(中空糸・活性炭・糸巻)		(従来型・新型)		☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

R3 年 6 月 15 日

ご署名 田 傳美 印

修理業者

新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者

和田