

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20201130
発行日: 2020 年 11 月 30 日

販売名 / サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ Ver. 3.1	製造番号 500453
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐ Ver. 3.1	作業年月日 2020年 11 月 30 日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☒ Ver. 1.0	作業時間 Hr
顧客名	藤井内科クリニック 様	TEL: 079-224-1106
所在地	兵庫県姫路市増位本町1丁目7-14	ご担当 様
販売店		ご担当 様
納入年月日	2019 年 12 月 16 日 保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☒	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
フタ開不良 (毎回ではなく、間隔をおいたら開く)	
不具合原因、作業内容	
フタの開閉に問題なく、再現はしていません。	
点検項目	
フタロック 正常 ☒ フタロック交換	水槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☐	エアライン 正常 ☐
アルコールライン 正常 ☐	オゾン水濃度計動作 正常 ☐ 1 分 1 回
オゾンセンサ 正常 ☐	排水栓、排水ライン 正常 ☐
給水ライン 正常 ☐	細管送水ライン 正常 ☐
濃度計流量 正常 ☐	排気ライン 正常 ☐
水位センサー 正常 ☐	オゾン濃度 正常 ☐ 履歴 ppm
水漏れ確認 正常 ☐	異常音、振動 正常 ☐
清掃 正常 ☐ 清掃 ☐	電源コード 正常 ☐
トレイ 正常 ☐	殺菌/消毒 チューブ類 正常 ☐
水槽側コネクタ 正常 ☐	マニホールド周辺チューブ 正常 ☐
	運転プログラムバージョン 正常 ☒ Ver. 0304 / T12A
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項	
フタロック部を交換しましたので様子を見ておく必要はなさそうです。	

装置情報	交換後運転回数: 787 更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒: 46 / 39	殺菌/消毒+7分: 741 / 739
	リークチェック: 21 自己洗浄: 907	アルコール単独: 110	エア単独: 0

交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☐	
交換後 No.		
オゾンセンサ	☐	
	☐	

交換部品名称	交換・数量
オゾン分解触媒	☐
排水栓	☐
接続コネクタ; 水槽側	☐
接続コネクタ; チューブ側	☐
オゾン水濃度計用フィルタ	☐

交換部品名称	交換・数量
吸盤	☐
エアフィルター	☐
水フィルター	☐
フタロック	☒ 1
	☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

中澤 美樹

印

修理業者

株式会社 IHI アグリテック (旧社名 IHI シバウラ)
岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6
TEL: 086-944-6528

責任技術者

作業者



中澤