

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日:

2021年 7月 1日

販売名 ／ サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐	Ver. 3.1	製造番号 : 301335
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	Ver. 3.1	作業年月日 : 2021年 7月 1日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	Ver. 1.0	納入年月日 : 2018年 1月 9日
顧客名	伊奈胃腸科 御中		ご担当 : 院長先生 様
所在地	和歌山県和歌山市本町2丁目42番		電話番号 : 073-428-1717
作業区分	有償 ☒	無償 ☐	保証期間 ☐
	保守点検 ☒	総合点検 ☐	6回目
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐
			作業時間 / Hr
		定期点検ツール記入 ☒	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目			
フタロック	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 459
アルコールライン	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水位センサー	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
清掃	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
トレー	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	前回交換日／交換回数	2021/11/5 / 8464回
殺菌槽 LED	正常 ☒	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0207 / 104C
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
②(中) 1531回, 2/25 E:204 H:17異常 ①③(右) 1546回, 2/10 H:145 E:7異常 ②: 301336 ①③: 301334			

装置 情報	交換後運転回数: 1746 回	更新(リセット) (実施)・未実施	消毒: 9141 回	消毒+アル: 1069 回
	リークチェック: 1983 回	自己洗浄: 1004 回	アルコール単独: 199 回	エア単独: 703 回

交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計 ☒ 1個		オゾン分解触媒 ☒ 1個		排水栓 ☒ 1個	
交換後 No. 15092143		接続コネクタ: 水槽側 ☒ 1個		エアフィルター ☐ 1個	
オゾンセンサー ☒ 1個		接続コネクタ: チューブ側 ☒ 1個		水フィルター ☐ 1個	
交換後 No. 180730-010M1		オゾン水濃度計用フィルタ ☒ 1個		吸盤 ☒ 1個	
給水フィルター ☐ 1本		排水フィルター ☐ 1個		マニホールド周辺チューブ ☒ 1セット	
(中空糸・活性炭・糸巻)		(従来型・新型)			

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

3 年 7 月 1 日

和歌山県和歌山市本町2丁目42番地

ご署名

責任技術者 奥田

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	奥田
-------	----