

# 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成24年7月20日

|       |                                                                                 |                                               |                                                                  |        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000                                                             |                                               | 製造番号:                                                            | 100285 |
| 作業年月日 | 平成24年7月20日                                                                      |                                               | 作業時間:                                                            | 1 Hr   |
| 顧客名   | 山田クリニック                                                                         |                                               | TEL:                                                             |        |
| 所在地   |                                                                                 |                                               | 担当                                                               | 様      |
| 販売店   | (株)22ケン                                                                         |                                               | 担当                                                               | 様      |
| 納入年月日 | 平成23年7月5日                                                                       | 保証期間                                          | 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品    |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> / 年 / 回目 | 定期点検シート記入 <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                  |        |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/>                                                     | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>               |                                                                  |        |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

|          |                                                                    |           |                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌槽 LED   | 正常 <input type="checkbox"/>                        |
| 酸素ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | エアライン     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン水濃度計動作 | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> バルブ数 304    |
| オゾンセンサ   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排水栓、排水ライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 細管送水ライン   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排気ライン     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン濃度     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.71 ppm |
| 水漏れ確認    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 異常音、振動    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input type="checkbox"/> | 電源コード     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレー      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌チューブ類   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             |           | 正常 <input type="checkbox"/>                        |

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

|      |              |                  |         |            |
|------|--------------|------------------|---------|------------|
| 装置情報 | 交換後運転回数: 131 | 更新 (リセット) 実施・未実施 | 殺菌: 15  | 殺菌+7L: 116 |
|      | リークチェック: 104 | 自己洗浄: 103        | 7L単独: 0 | エア単独: 0    |

| 交換部品名称  | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称 | 部品コード | 交換                       | 数量 |
|---------|-------|-------------------------------------|----|--------|-------|--------------------------|----|
| オゾン分解触媒 |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |       | <input type="checkbox"/> |    |
| 排水栓     |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |       | <input type="checkbox"/> |    |
| オゾン水濃度計 |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |       | <input type="checkbox"/> |    |
| 脱気フィルター |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |       | <input type="checkbox"/> |    |
| オゾンセンサー |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |       | <input type="checkbox"/> |    |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

鈴木 敬

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 札幌支店  
北海道札幌市東区北七条東4丁目  
TEL: 011-741-7752

責任技術者

作業者