

保守点検・修理 報告書

管理 No. 01-0003

発行日 平成24年 5月 11日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100035
作業年月日	平成24年 5月 11日		作業時間: / Hr
顧客名	恵庭第一病院		TEL:
所在地			担当 山田 様
販売店	ロックスメディカル(株)		担当 山田 様
納入年月日	平成23年 6月 29日	保証期間 内口 外口	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ /年 /回目		定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 698
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 1.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数: 1626	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌: 1356	殺菌+7L: 2620
	リークチェック: 5	自己洗浄: 54	7L単独: 66	エア単独: 7

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解剤		☒	1	殺菌台-7用01107		☒	1
排水栓		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
脱気フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサ		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

24年 5月 11日

ご署名 山田 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 札幌支店
北海道札幌市東区北七条東4丁目
TEL: 011-741-7752

責任技術者	作業者
山下	宮内