富川駅前クリニック 御中

点検確認書

株式会社　IHIシバウラ
環境事業部

点検担当者：宮内 裕太

点検年月日	平成~~30~~26年 11月 30日	機種名	ONW－10	製造機番	001126
設置場所				TEL	
設置時期		使用時間	610回 (67回)	御対応者	

点検項目	点検結果					
スイッチ類						
電源釦	正常	☑	交換	□		
フィルタリセット釦	正常	☑	交換	□		
運転/停止釦	正常	☑	交換	□		
アルコールモード釦	正常	☑	交換	□		
ランプ類						
操作パネル	正常	☑	交換	□		
蛍光灯	正常	☑	交換	□		
洗浄動作						
フタロック	正常	☑	調整	□	交換	□
給水	正常	☑	調整	□	交換	□
細管洗浄　順方向	正常	☑	調整	□	交換	□
細管洗浄　逆方向	正常	☑	調整	□	交換	□
細管洗浄　エアパージ	正常	☑	調整	□	交換	□
アルコールフラッシュ	正常	☑	調整	□	交換	□
オゾン分解ファン	正常	☑	調整	□	交換	□
排水	正常	☑	調整	□	交換	□
異常音、振動	正常	☑	調整	□	交換	□
性能確認						
オゾン水濃度	正常	☑	濃度：0.4 mg/L			
オゾンインジケータ	正常	☑				
酸素発生	正常	☑	濃度：90 %	流量：0.82 L/min	圧力：95 ~ 166 MPa	
水漏れ確認						
装置外	正常	☑	調整	□	交換	□
装置内	正常	☑	調整	□	交換	□
清掃						
外装	正常	☑	清掃	□		
内部	正常	☑	清掃	□		
洗浄コネクタ	正常	☑	調整	□	交換	□
洗浄チューブ	正常	☑	調整	□	交換	□

交換部品			数量	コメント
吸着筒	交換	□	一式	
吸湿筒	交換	□	一式	
ドレン用フィルタ	交換	☑	一個	
オゾン分解触媒	交換	☑	一個	

2017 年 11月 30日

ご署名　　印