

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成25年3月21日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100288
作業年月日	平成25年3月21日		作業時間: 1 Hr
顧客名	札幌校診センター		TEL: 011-531-2226
所在地	札幌市中央区南10条西1丁目1-30		担当 本田 様
販売店	127Xテカル(株)		担当 若手 様
納入年月日	平成23年9月30日	保証期間 内 ☒ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バイ数 412
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果(完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数: 1279 更新(更新)実施・未実施	殺菌: 779	殺菌+7L: 481
	リークチェック: / 自己洗浄: 68	7L単独: 10	エア単独: 487

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	/			☐	
排水栓		☒	/			☐	
オゾン水濃度計		☒	/			☐	
脱臭フィルタ		☒	/			☐	
オゾンセンサ		☒	/			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

25年3月21日

ご署名

本多商人



修理業者 新鋭工業 株式会社 札幌支店
北海道札幌市東区北七条東4丁目
TEL: 011-741-7752

責任技術者

作業者

