

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成25年3月29日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100292	
作業年月日	平成25年3月29日		作業時間:	1 Hr	
顧客名	桜木アソシエーツ		TEL:	0144-71-2351	
所在地	苫小牧市桜木町2丁目25-1		担当	渡部 様	
販売店	ロックスティカル(株)		担当	富田 様	
納入年月日	平成24年3月13日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 / 回目		定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

1年目保守点検

不具合原因、作業内容

定期交換部の交換

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 685
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.73 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒		正常	☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

問題ありません。

装置 情報	交換後運転回数: 122		更新 (リセット) 実施・未実施		殺菌: 0	殺菌+7L: 122
	リークチェック: 5		自己洗浄: 69		7Lコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

25年 3月 29日

桜木アソシエーツ

ご署名 渡部 富田 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 札幌支店
北海道札幌市東区北6条東5-1-4
TEL: 011-741-7752

責任技術者	作業者
	