

保守点検・修理 報告書

管理 No.
発行日 平成25年 8 月20日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000				製造番号:	100537	
作業年月日	平成25年 8 月 20 日				作業時間:	/	
顧客名	恵庭南病院				TEL:	0123-32-3850	
所在地	恵庭市佐古町2丁目4-14				担当	嘉屋	
販売店	北海道エプソン・エース(株)				担当	佐藤	
納入年月日	平成24年 8 月 20 日	保証期間	内	外	付属品		
作業区分	保守点検	総合点検	年	回目	定期点検シール記入		
出張・引取	修理	□			修理表示貼付	□	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目		結果	殺菌槽 LED	結果
フタロック	正常	○	エアライン	正常
酸素ライン	正常	○	オゾン水濃度計動作	正常
アルコールライン	正常	○	排水栓、排水ライン	正常
オゾンセンサ	正常	○	細管送水ライン	正常
給水ライン	正常	○	排気ライン	正常
濃度計流量	正常	○	オゾン濃度	正常
水位センサー	正常	○	異常音、振動	正常
水漏れ確認	正常	○	電源コード	正常
清掃	正常	○	殺菌チューブ類	正常
トレー	正常	○		正常
殺菌槽コネクタ	正常	○		正常

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数:	127	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌:	42	殺菌+7L:	85
	リークチェック:	1	自己洗浄:	0	7L-1L単独:	2	エア単独:
交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		○	1			□	
排水栓		○	1			□	
オゾン水濃度計		○	1			□	
オゾン水濃度計用7L用		○	1			□	
オゾンセンサー		○	1			□	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 嘉屋 良一 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 札幌支店
北海道札幌市東区北6条東5-1-4
TEL: 011-741-7752

責任技術者	作業者